



Instruction



MAX 12W
750 Lumen

Model: TR012-2-12W4K-W
Collection: Magnetic track



Wall Lamps



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilbohrer Sie ein 2/0x240V 50Hz Stromloch, wenn möglich mit Erdungskehle, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 2/0-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht, sondern die Befestigung oder an dafür vorgesehenen Platz.
- Verbinden Sie die Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply disconnected.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 2/0-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp. In the 2/0x240V 50Hz power supply network, if the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна зафіксуйтеся при вимкненні електричного мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Вивести в місце установки проводів інструкція 2/0-240V 50 Hz, в тому числі дрот заземлення, якщо він є в світлопроводу.
- Підключити світлодіод до мережі 2/0-240В 50 Hz. Якщо в світлопроводу передбачена дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Індійно закріпити.
- Встановити лампу у лямпові і зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до світлодіодна і переконатися в тому, що працює добре.

Інструкція по установке:

- Установите светодиодная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светодиодных: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести в место установки проводов инструкцию 2/0-240V 50 Hz, в том числе провод заземления, если он есть в светопроводе.
- Подключить светодиод к сети 2/0-240В 50 Hz. Если в светопроводе предусмотрено провод заземления, его также необходимо подключить.
- Установить светодиодные в монтажное отверстие/посадочное место.
- Укрепить лампу в цоколе и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на светодиодные и убедиться в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrică / Fabrika de filial / Šube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrics de rambla
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna zavoda
матеріальний / Один заводу виробника / Один
матеріальний / Один завод / 一个工厂 / 一个工厂 /
Делегация завода-производителя / Представител на завод
fabrikavirtuální / 代表工厂 / 代表工厂 China.

